

Service rapport

| Basis-oplysninger | | Udført service | |
|-------------------|------------|----------------|------------|
| Kunde: | Scanview | Dato: | 17.03.2016 |
| Lokation: | Fredericia | Tekniker: | PH |
| Adresse: | | Service: | Årligt |
| Kontaktperson: | | | |
| Tlf. | | Mail | |

| Recorder/Server | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|-----|----|-------|
| Type: | DMS2400 | Antal kamera: | Anl | IP | Total |
| Serienr.: | DAR10-001000000 | | | 11 | 11 |
| Software vers.: | 8.1.8.b | Antal kanaler: | Anl | IP | Total |
| Harddisk: | 2 x 2TB | | | 12 | 12 |
| Opfylder lovkrav: | Ja | | | | |

| Kontrol-system | OK | Bemærkning | Kontrol-kamera | OK | Bemærkning |
|----------------------|----|--------------|-----------------------------|----|------------|
| Rengøring | X | | Software vers. | X | 6.4.4.3 |
| System-tid | X | | Rengøring | X | |
| Timeserver | X | 10.11.90.000 | Fugt | X | |
| filterskift recorder | X | | Fokus | X | |
| log | X | | Beslag mv. | X | |
| Billedekvalitet dag | X | | PTZ-funktion | ÷ | |
| Billedekvalitet nat | X | | Billedeudsnit | X | |
| Arkivdage | X | | Kontrol Installation | OK | bemærkning |
| DVD-brænder | ÷ | | Kabling | X | |
| Netværksopkobling | X | 10.11.12.156 | Rackskab | X | |
| Test kontaktsæt | ÷ | | Filterskift Rack | ÷ | |
| Test alarmhost | ÷ | | Temp. I rum | X | 21 gr. |
| Client software | ÷ | | Ventilation i rum | X | |
| Lyd | X | | IR-lys | ÷ | |
| Temp max/min | OK | Bemærkning | Hvidt-lys | ÷ | |
| Temp CPU | X | 47 gr. | Switche | X | |
| Temp Intern | X | 29 - | Skiltning | X | |
| Temp Ekstern | X | 21 - | | | |

| Bemærkninger |
|--------------|
| |



Hovedkontor: Karetmagervej 23B - 7000 Fredericia

Service: Fredericia og Hillerød - Tlf. 7624 4040

www.scanview.dk - mail@scanview.dk